

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

25.172

Datum van bezoek:

27-05-2023

Plaats van het onderzoek:

DEXIN SA Pastoor Dergentlaan 12 Aarschot
3200

Inspecteur:

Michael Di Martino

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

De datum van opstelling:

V1 28-05-2023 13:05:29

Volgend controlebezoek:

27-05-2048

Testeur d'installation:

TI-001/5394291

Algemene gegevens

Adres van de installatie

DEXIN SA Pastoor Dergentlaan 12 Aarschot 3200

Appartement aanduiding

1ste verdieping Links

Gebouw

Appartement

Eigenaar

DEXIN SA

Adres van de eigenaar

DEXIN SA Pastoor Dergentlaan 12 Aarschot 3200

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

EAN code

541 448 820 057 703 785

Meter/bord verbinding

XVB 4X10

Net spanning

3 x 400 V + N

Maximum beveiliging

40 A 3P

Onderzoek

Schémas/plans

OK

Equipotentiale verbindingen

OK

Fundamenten

vóór 81

Elektrische installatie

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Zie Schema

Aantal verdeelborden

2

Hoofd differentieelschakelaar

300mA - 40A - type A

DK Test van DSR

OK

ΔI_n

OK

Controle van de staat

OK

Opgesteld materieel

OK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

OK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

OK

Type aardelektrode

Baar

Weerstand aardelektrode (Ω)

22

Isolement ($M\Omega$)

8,9

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd. Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

Handtekening van de inspecteur

