

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweeptstraat 8 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 66 05

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76



O. ref.: \_\_\_\_\_  
U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 422594

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Woning van de heer...  
EIGENAAR: De heer PH  
Adres: \_\_\_\_\_  
OPDRACHTGEVER: LET  
Adres: De heer...  
INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr.: \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 11/12/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuws - Uitbreiding - Wijziging - Voortopig - Verzwaaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Levenswoning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning: 230 V Bescherming van de aansluiting: \_\_\_\_\_ A

Voedingskabel hoofdbord: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar type: 2-pool

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: \_\_\_\_\_; Aantal eindstroombanen: \_\_\_\_\_; RA: 1 Ohm; RI tot \_\_\_\_\_ MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVOORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	_____
de aangestelde van de stroomverfaler	_____
naam:	_____
handtekening:	_____

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de draaars- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/12/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

De directeur,

